

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada pada penurunan kualitas ruang bangunan Pasar Serpong seperti ruang bangunan yang kurang optimal dan tidak sesuai dengan peruntukan fungsinya, serta area parkir yang penataannya tidak sistematis dan tidak beraturan yang mengakibatkan kurang efektif serta efisien ketika melakukan aktivitas kegiatan di area dalam maupun area luar bangunan maka pada konsep perancangan penulis mengupayakan untuk rancangan desain yang dapat mengatasi permasalahan yang ada.

7.2 Saran

Berdasarkan dari hasil data analisa serta permasalahan yang ada pada bangunan pasar Serpong dan juga di lengkapi dengan adanya sumber referensi yang di peroleh, maka saran yang akan diberikan oleh penulis yaitu :

- Konsep pada perancangan redesain Pasar Serpong harus dapat di upayakan mengatasi permasalahan pada menurunnya kualitas bangunan dengan cara penambahan parkir pada setiap lantai pasar serta penempatan TPS yang sesuai dengan standarisasi dan peraturan yang ada ;
- Pengupayaan perancangan redesain bangunan Pasar Serpong dengan adanya pemisahan pasar kering dan basah sesuai dengan standarisasi yang sesuai dengan kebutuhan ruang dan peraturan yang ada.